
Firma Würth spol. s r.o.
Ing. Jiří Vašulka

Přístroj t869 Výrobní č.: 3016011
Objektiv: Standardní 34°

Objednatel Radek Klofáč Místo měření:
Lípa
Datum měření: 22.1.2019

Zakázka

Byla provedena zjednodušená zkouška v souladu s EN 13187 s využitím termokamery.

Termovize

Popis budovy:

Konstrukce:

Okolí:

Povětrnostní podmínky:

Teplota vzduchu uvnitř	15,6 °C
Rozdíl teplot vzduchu mezi vnitřní a venkovní stranou uzavřené plochy	-3,3 °C
Rozdíl tlaku vzduchu mezi závětrnou a návětrnou stranou	
Další faktory	


Odchyłky od stanovených zkušebních požadavků:

Termovize

Soubor:
IR000359.BMT

Datum:
22.1.2019

Čas:
16:01:37




Parametry obrázku:

Stupeň emisivity: 0,94

Odraž. teplota [°C]: 6,0

Linie profilu:




Termovize

Soubor:
IR000360.BMT

Datum:
22.1.2019

Čas:
16:02:33




Parametry obrázku:

Stupeň emisivity: 0,94

Odraž. teplota [°C]: 6,0

Linie profilu:




Termovize

Soubor:
IR000363.BMT

Datum:
22.1.2019

Čas:
16:03:23




Parametry obrázku:

Stupeň emisivity: 0,94

Odraž. teplota [°C]: 6,0

Linie profilu:




Termovize

Soubor:
IR000364.BMT

Datum:
22.1.2019

Čas:
16:03:33




Parametry obrázku:

Stupeň emisivity: 0,94

Odraž. teplota [°C]: 6,0

Linie profilu:




Termovize

Soubor:
IR000366.BMT

Datum:
22.1.2019

Čas:
16:04:05




Parametry obrázku:

Stupeň emisivity: 0,94

Odraž. teplota [°C]: 6,0

Linie profilu:




Termovize

Soubor:
IR000339.BMT

Datum:
22.1.2019

Čas:
15:51:45




Parametry obrázku:

Stupeň emisivity: 0,94

Odraž. teplota [°C]: 6,0

Linie profilu:




Termovize

Soubor:
IR000342.BMT

Datum:
22.1.2019

Čas:
15:54:08



Parametry obrázku:


Stupeň emisivity: 0,94

Odraž. teplota [°C]: 6,0

Značení obrázku:

Měřený objekt	Teplota [°C]	Emisivita	Odraž. tepl. [°C]	Poznámky
Bod měření 1	12,6	0,94	6,0	-

Linie profilu:




Termovize

Soubor:
IR000350.BMT

Datum:
22.1.2019

Čas:
15:58:05



Parametry obrázku:


Stupeň emisivity: 0,94

Odraž. teplota [°C]: 6,0

Značení obrázku:

Měřený objekt	Teplota [°C]	Emisivita	Odraž. tepl. [°C]	Poznámky
Bod měření 1	15,3	0,94	6,0	-

Linie profilu:




Termovize

Soubor:
IR000356.BMT

Datum:
22.1.2019

Čas:
16:00:14




Parametry obrázku:

Stupeň emisivity: 0,94

Odraž. teplota [°C]: 6,0

Linie profilu:




Termovize

Soubor:
IR000365.BMT

Datum:
22.1.2019

Čas:
16:03:40




Parametry obrázku:

Stupeň emisivity: 0,94

Odraž. teplota [°C]: 6,0

Linie profilu:




Termovize

Soubor:
IR000362.BMT

Datum:
22.1.2019

Čas:
16:03:10




Parametry obrázku:

Stupeň emisivity: 0,94

Odraž. teplota [°C]: 6,0

Linie profilu:




Termovize

Soubor:
IR000354.BMT

Datum:
22.1.2019

Čas:
15:59:24




Parametry obrázku:

Stupeň emisivity: 0,94

Odraž. teplota [°C]: 6,0

Linie profilu:




Termovize

Soubor:
IR000347.BMT

Datum:
22.1.2019

Čas:
15:57:00




Parametry obrázku:

Stupeň emisivity: 0,94

Odraž. teplota [°C]: 6,0

Linie profilu:




Termovize

Soubor:
IR000346.BMT

Datum:
22.1.2019

Čas:
15:56:52




Parametry obrázku:

Stupeň emisivity: 0,94

Odraž. teplota [°C]: 6,0

Linie profilu:




Termovize

Soubor:
IR000344.BMT

Datum:
22.1.2019

Čas:
15:54:46




Parametry obrázku:

Stupeň emisivity: 0,94

Odraž. teplota [°C]: 6,0

Linie profilu:




Termovize

Soubor:
IR000341.BMT

Datum:
22.1.2019

Čas:
15:53:58




Parametry obrázku:

Stupeň emisivity: 0,94

Odraž. teplota [°C]: 6,0

Linie profilu:




Termovize

Soubor:
IR000338.BMT

Datum:
22.1.2019

Čas:
15:51:22




Parametry obrázku:

Stupeň emisivity: 0,94

Odraž. teplota [°C]: 6,0

Linie profilu:




Termovize

Soubor:
IR000337.BMT

Datum:
22.1.2019

Čas:
15:50:26




Parametry obrázku:

Stupeň emisivity: 0,94

Odraž. teplota [°C]: 6,0

Linie profilu:




Termovize

Soubor:
IR000336.BMT

Datum:
22.1.2019

Čas:
15:49:57




Parametry obrázku:

Stupeň emisivity: 0,94

Odraž. teplota [°C]: 6,0

Linie profilu:




Termovize

Soubor:
IR000335.BMT

Datum:
22.1.2019

Čas:
15:49:48




Parametry obrázku:

Stupeň emisivity: 0,94

Odraž. teplota [°C]: 6,0

Linie profilu:




Termovize

Soubor:
IR000361.BMT

Datum:
22.1.2019


Čas:
16:02:58



Parametry obrázku:

Stupeň emisivity: 0,94
Odraž. teplota [°C]: 6,0

Linie profilu:



6.2.2019 , _____